#### ■ 儀器裝置

電化學分析儀(CHI6214F)



三電極系統



#### ■ 操作步驟

- 1. 在 CV 杯中裝入適量分析液,蓋上 CV 杯上蓋。
- 2. 三電極前準備:
  - (1) 工作電極:在兔毛研磨墊上放些許鋁粉,滴上少許 DI 水,對工作電極表面進行研磨。完成後,以 DI 水沖洗乾淨並以拭鏡紙按壓式擦乾。

<注意> 擦拭電極時,不可服貼式來回擦拭,避免電極表面刮傷。


- (2) 參考電極:將電極自保存液中取出,以 DI 水沖洗後按壓式擦乾。
- (3) 輔助電極:直接取出電極使用。
- 3. 將三支電極插入 CV 杯中,注意電極偵測端完全沒入液面且表面不可有氣泡。
- 4. 將電化學分析儀三條線路與三電極相接,注意各別對應之接線顏色,不可接反。
- 5. 點選螢幕桌面之「CHI6124F」圖示,開啟儀器軟體



(1) 點選「Technique」




(2) 選擇「Cyclic Voltammetry」→按「OK」, 進入參數設定畫面。



#### 6. 設定參數:

- (1) Init E (V) :  $0.65 \cdot \text{High E}(V) : 0.65 \cdot \text{Low E}(V) : -0.2$ ;
- (2) Scan rate (V/s): 0.02 \ Sweep Segments : 6 \ Sample Interval (V): 0.005;
- (3) Sensitivity (A/V): <u>1. e-004</u> →按「OK」。


(軟體畫面如下圖)




7. 點選「Run」,進行偵測。



- 8. 測量完成後,儲存 CV 圖。
- 9. 清洗並擦乾三支電極與 CV 杯,更換下一個分析液。重複「步驟 3-8」,依序測量標準液(由低濃度開始)與未知液。
- 10. 進行數據記錄:
  - (1) 點選「Graph Option」




(2) 輸入 Segments: <u>5</u> To <u>6</u> →按「OK」。



(3) 點選「Peak Definition」



(4) 輸入 Peak or wave search potential range (V)..........0.85 →按「OK」。



(5) 記錄兩筆 ip 數據(電流值),繪製檢量線,求出未知液濃度。

